

12. 接合部品の接合形式の表示

接合部品の製品本体には、呼び径の表示の後ろに下表に示すとおり接合形式を表示している。ただし、ゴム輪の場合、表示配列の最後に表示しているものがある。



接合部品		接合形式の表示		
I類	押輪	G X形	G X	
		上記以外	表示なし	
	ロックリング	G X形、NS形	G X・NS	ただし、呼び径500～1000はNS
		U F形	U F	
		S形	S	
		U S形	U S	
		P N形	P N	
		G X形	G X	
	ライナ	NS形	NS	
		G X形	G X	
	切管用挿し口リング	NS形	NS	
		S形	S	
		U S形	U S	
S形		S		
割輪	U S形、U形	U・US	ただし、呼び径2600 US形はUS、U形はU	
中輪	U形	U		
P-L i n k	G X形	G X		
G-L i n k	G X形	G X		
II類	ボルト・ナット類	全て	表示なし	
III類	ゴム輪、着色ゴム輪	G X形	G X	
		NS形	NS	
		S形、U S形、U形	U・S・U S	ただし、呼び径800～1000はU・U S、また、呼び径2600はU・U F・S・U S
		P N形	P N	
		K形	K	
		U F形	U F	ただし、呼び径2600はU・U F・S・U S
	T形 ⁽¹⁾	T		
	バックアップリング	S形	S	
	ロックリング心出し用ゴム	NS形	NS	
	ライナ心出し用ゴム	NS形	NS	
IV類	ロックリング絞り用ゴム	U S形	U S	
ロックリングホルダ	G X形	G X		
ライナボード	G X形	G X		
バックアップリング	NS形	NS		

注(1) T形継ぎ輪は、K形用接合部品(押輪、T頭ボルト・ナット、ゴム輪)を使用する。

注記1 NS形(E種管)の押輪、ロックリング(異形管用)、N-Link、ゴム輪、樹脂リングの接合形式の表示はNEである。また、NS形(E種管)の呼び径150ロックリング(直管用、継ぎ輪用)、呼び径100のライナ及びライナボードの接合形式の表示はNEである。

なお、NS形(E種管)のロックリングホルダ、呼び径75及び100のロックリング(直管用、継ぎ輪用)、呼び径75及び150のライナ、ライナボードはGX形用を使用する。

注記2 S50形の抜け止め押輪、ロックリング、ライナ、ゴム輪、ライナ心出し用ゴム、G形ガスケットの接合形式の表示はS50である。

注記3 US形(R方式)の押輪、スペーサ、ロックリング、ロックリングサポータの支持ピース、樹脂ピース、連結ピース及びゴム輪の接合形式の表示はUSRである。ただし、呼び径区分AのロックリングはUSである。

注記4 着色ゴム輪は、GX形だけである。

資料