

Q

14.どのような箇所にライナが必要ですか？

A

NS形・GX形の異形管挿し口を接合する直管受口、および、一体化長さの範囲内にある直管挿し口・切管挿し口を接合する直管受口に必要です。

印刷
ページ

